

N°	Origen de señalación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
1	ELBA	Estación	Barcodón 1	Falta de señalamientos del nombre de la instalación	Mantenimiento						Bajo
2	ELBA	Estación	Barcodón 1	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
3	ELBA	Estación	Barcodón 1	Ruptura de tubería con fuga en ducto	Mantenimiento						Alto
4	ELBA	Estación	BAT	Derrame de hidrocarburo	Suelo						Alto
5	ELBA	Estación	Barcodón 1	Cárcamo con presencia de hidrocarburo	Hidrología						Bajo
6	ELBA	Estación	Barcodón 1	Restos de material	Suelo						Bajo
7	ELBA	Estación	Barcodón 1	Falta de omegas	Mantenimiento						Bajo
8	ELBA	Estación	Barcodón 1	Residuo peligroso	Mantenimiento						Medio
9	ELBA	Estación	Barcodón 1	Corrosión en válvulas del Pozo	Mantenimiento						Bajo
10	ELBA	Estación	Barcodón 1	Presencia de grapa en ducto	Mantenimiento						Bajo
11	ELBA	Estación	Barcodón 1	Presencia de grapa en ducto	Mantenimiento						Bajo
12	ELBA	Estación	Barcodón 1	Mocheta abandonada	Mantenimiento						Bajo
13	ELBA	Estación	Barcodón 1	Separador vertical de medición abandonado	Mantenimiento						Bajo
14	ELBA	Estación	Barcodón 1	Separador vertical no cuenta con puesta a tierra	Mantenimiento						Medio
15	ELBA	Estación	Barcodón 1	Hidrocarburo intemperizado	Mantenimiento						Alto
16	ELBA	Estación	Barcodón 1	Tanque de almacenamiento con presencia de corrosión, falta de pintura y mantenimiento general.	Mantenimiento						Bajo
17	ELBA	Estación	Barcodón 1	Filtración y corrosión en válvula de tipo compuerta	Mantenimiento						Bajo
18	ELBA	Estación	Barcodón 1	Presencia de grapa provisional en tubo de salida de tanque de almacenamiento	Mantenimiento						Bajo
19	ELBA	Estación	Barcodón 1	Mocheta en mal estado en ductos del área de tanques	Mantenimiento						Bajo
20	ELBA	Estación	Barcodón 1	Se realizan trabajos de limpieza en dique de contención por derrame en tanque TV-174	Mantenimiento						Alto
21	ELBA	Estación	Barcodón 1	Manchas dispersas de hidrocarburo falta de tapón roscado en tubería.	Mantenimiento						Medio
22	ELBA	Estación	Barcodón 1	Filtración de aceite proveniente de la bomba de trasiego.	Mantenimiento						Medio
23	ELBA	Estación	Barcodón 1	Falta de Mantenimiento y corrosión en válvula de seguridad, uso de calzas inadecuadas para ducto.	Mantenimiento						Bajo
24	ELBA	Estación	Barcodón 1	Excavación con agua y trazas de hidrocarburo, filtración en bomba lexsteam	Suelo						Medio
25	ELBA	Estación	Barcodón 1	Residuo peligroso: Cubeta de 20 litros con presencia de hidrocarburo y trapo impregnado a un costado del área de colectores.	Suelo						Alto
26	ELBA	Estación	Barcodón 1	Hidrocarburo intemperizado	Suelo						Alto
27	ELBA	Estación	Barcodón 1	Residuos peligrosos	Suelo						Alto
28	ELBA	Estación	Barcodón 1	Hidrocarburo intemperizado	Suelo						Alto
29	ELBA	Estación	Barcodón 1	Residuo peligroso	Suelo						Medio
30	ELBA	Estación	Barcodón 1	Montículos de material	Suelo						Bajo
31	ELBA	Pozo	Barco 101	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
32	ELBA	Pozo	Barco 101	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
33	ELBA	Pozo	Barco 101	Válvulas de la tubería de revestimiento enterradas	Mantenimiento						Bajo
34	ELBA	Pozo	Barco 101	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
35	ELBA	Pozo	Barco 101	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
36	ELBA	Pozo	Barco 101	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
37	ELBA	Pozo	Barco 101	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
38	ELBA	Pozo	Barco 101	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
39	ELBA	Pozo	Barco 101	Residuo peligroso	Suelo						Medio
40	ELBA	Pozo	Barco 101	No cuenta con guardagigante	Mantenimiento						Bajo
41	ELBA	Pozo	Barco 101	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
42	ELBA	Pozo	Barco 101	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
43	ELBA	Pozo	Barco 101	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
44	ELBA	Pozo	Barco 101	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
45	ELBA	Pozo	Barco 101	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
46	ELBA	Pozo	Barco 101	Montículo de material dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Bajo
47	ELBA	Pozo	Barco 101	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
48	ELBA	Pozo	Barco 101	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
49	ELBA	Pozo	Barco 101	PPP sin agua con impacto visual	Suelo						Alto
50	ELBA	Pozo	Barco 101	PPP sin agua con impacto visual	Suelo						Alto
51	ELBA	Pozo	Barco 101	PPP sin agua con impacto visual	Suelo						Alto
52	ELBA	Pozo	Barco 101	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
53	ELBA	Pozo	Barcodón 102	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
54	ELBA	Pozo	Barcodón 102	Falta de brida ciega en válvula lateral	Mantenimiento						Bajo
55	ELBA	Pozo	Barcodón 102	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
56	ELBA	Pozo	Barcodón 102	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
57	ELBA	Pozo	Barcodón 102	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
58	ELBA	Pozo	Barcodón 102	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
59	ELBA	Pozo	Barcodón 102	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
60	ELBA	Pozo	Barcodón 102	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
61	ELBA	Pozo	Barcodón 102	No cuenta con guardagigante	Mantenimiento						Bajo
62	ELBA	Pozo	Barcodón 102	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
63	ELBA	Pozo	Barcodón 102	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
64	ELBA	Pozo	Barcodón 102	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
65	ELBA	Pozo	Barcodón 102	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
66	ELBA	Pozo	Barcodón 102	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
67	ELBA	Pozo	Barcodón 102	Presencia de chatarra	Suelo						Bajo
68	ELBA	Pozo	Barcodón 102	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
69	ELBA	Pozo	Barcodón 102	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo

N°	Origen derivación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
70	ELBA	Pozo	Barcodón 102	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
71	ELBA	Pozo	Barcodón 102	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
72	ELBA	Pozo	Barcodón 104	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
73	ELBA	Pozo	Barcodón 104	Falta de brida ciega en válvula lateral derecha	Mantenimiento						Bajo
74	ELBA	Pozo	Barcodón 104	Falta de espárragos	Mantenimiento						Bajo
75	ELBA	Pozo	Barcodón 104	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
76	ELBA	Pozo	Barcodón 104	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
77	ELBA	Pozo	Barcodón 104	Residuo peligroso	Suelo						Medio
78	ELBA	Pozo	Barcodón 104	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
79	ELBA	Pozo	Barcodón 104	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
80	ELBA	Pozo	Barcodón 104	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
81	ELBA	Pozo	Barcodón 104	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
82	ELBA	Pozo	Barcodón 104	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
83	ELBA	Pozo	Barcodón 104	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
84	ELBA	Pozo	Barcodón 104	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
85	ELBA	Pozo	Barcodón 104	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
86	ELBA	Pozo	Barcodón 104	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
87	ELBA	Pozo	Barcodón 104	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
88	ELBA	Pozo	Barcodón 105	Se llegó al sitio y no se encontraron indicios de árbol de válvulas, cuadro de maniobras, cercado perimetral y señalamientos.							
89	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
90	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Falta de tapónes roscado en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
91	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Falta de espárragos	Mantenimiento						Bajo
92	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
93	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
94	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
95	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
96	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Bajo
97	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
98	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Contrapozo asolvado	Mantenimiento						Medio
99	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Falta de rejilla Irving	Mantenimiento						Bajo
100	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras.	Suelo						Alto
101	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Residuo peligroso	Suelo						Medio
102	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
103	ELBA	Pozo	Barcodón 106	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
104	ELBA	Pozo	Barcodón 106	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
105	ELBA	Pozo	Barcodón 106	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
106	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
107	ELBA	Pozo	Barcodón 106	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
108	ELBA	Pozo	Barcodón 106	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
109	ELBA	Pozo	Barcodón 106	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
110	ELBA	Pozo	Barcodón 106	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
111	ELBA	Pozo	Barcodón 106	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
112	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	Equipo de sistema artificial desconectado	Mantenimiento						Bajo
113	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
114	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	Falta de espárragos	Mantenimiento						Bajo
115	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
116	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
117	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	Válvulas de la tubería de revestimiento enterradas	Mantenimiento						Bajo
118	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Bajo
119	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
120	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	Tierra impregnada con hidrocarburo	Suelo						Bajo
121	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	Residuo peligroso	Suelo						Medio
122	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
123	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	Montículo de material dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Bajo
124	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
125	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
126	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
127	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
128	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
129	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
130	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
131	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
132	ELBA	Pozo	Barcodón 107D	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
133	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
134	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Falta de brida ciega en válvula lateral derecha	Mantenimiento						Bajo
135	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Falta de tapónes roscado en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
136	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Falta de espárragos	Mantenimiento						Bajo
137	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Derrame de hidrocarburo en periferia del arbol de valvulas	Suelo						Alto
138	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
139	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Residuo peligroso	Suelo						Medio
140	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Filtración en valvula tipo aguja de bajante de producción	Mantenimiento						Medio

N°	Origen de laación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
141	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Residuos sólidos urbanos	Suelo						Bajo
142	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
143	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
144	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
145	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
146	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
147	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
148	ELBA	Pozo	Barcodón 108	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
149	ELBA	Pozo	Barcodón 108	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
150	ELBA	Pozo	Barcodón 108	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
151	ELBA	Pozo	Barcodón 108	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
152	ELBA	Pozo	Barcodón 108	No cuenta con guardagigante	Mantenimiento						Bajo
153	ELBA	Pozo	Barcodón 108	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
154	ELBA	Pozo	Barcodón 108	Anclaje de vientos de torre de perforación abandonado	Mantenimiento						Bajo
155	ELBA	Pozo	Barcodón 108	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
156	ELBA	Pozo	Barcodón 108	PPP sin agua con impacto visual	Suelo						Alto
157	ELBA	Pozo	Barcodón 108	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
158	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
159	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Falta de brida ciega en válvula lateral izquierda	Mantenimiento						Bajo
160	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
161	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
162	ELBA	Pozo	Barcodón 109	No cuenta con guardagigante	Mantenimiento						Bajo
163	ELBA	Pozo	Barcodón 109	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
164	ELBA	Pozo	Barcodón 109	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
165	ELBA	Pozo	Barcodón 109	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
166	ELBA	Pozo	Barcodón 109	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
167	ELBA	Pozo	Barcodón 109	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
168	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
169	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
170	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
171	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
172	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
173	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
174	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Falta de espárragos	Mantenimiento						Bajo
175	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Residuo peligroso dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Medio
176	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Tubería chatarra	Mantenimiento						Bajo
177	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Montículo de tierra con hidrocarburo intemperizado	Suelo						Alto
178	ELBA	Pozo	Barcodón 109	Montículo de tierra con hidrocarburo intemperizado	Suelo						Alto
179	ELBA	Pozo	Barcodón 109	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
180	ELBA	Pozo	Barcodón 109	PPP sin agua con impacto visual	Suelo						Alto
181	ELBA	Pozo	Barcodón 109	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
182	ELBA	Pozo	Barcodón 110	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
183	ELBA	Pozo	Barcodón 110	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
184	ELBA	Pozo	Barcodón 110	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
185	ELBA	Pozo	Barcodón 110	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
186	ELBA	Pozo	Barcodón 110	Falta de espárragos	Mantenimiento						Bajo
187	ELBA	Pozo	Barcodón 110	No cuenta con guardagigante	Mantenimiento						Bajo
188	ELBA	Pozo	Barcodón 110	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
189	ELBA	Pozo	Barcodón 110	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
190	ELBA	Pozo	Barcodón 110	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
191	ELBA	Pozo	Barcodón 110	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
192	ELBA	Pozo	Barcodón 110	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
193	ELBA	Pozo	Barcodón 110	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
194	ELBA	Pozo	Barcodón 110	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
195	ELBA	Pozo	Barcodón 110	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
196	ELBA	Pozo	Barcodón 110	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
197	ELBA	Pozo	Barcodón 110	Montículo con Hidrocarburo Intemperizado	Suelo						Alto
198	ELBA	Pozo	Barcodón 110	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
199	ELBA	Pozo	Barcodón 110	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
200	ELBA	Pozo	Barcodón 111	Falta de tapón roscado en brida de válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
201	ELBA	Pozo	Barcodón 111	Falta de espárragos	Mantenimiento						Bajo
202	ELBA	Pozo	Barcodón 111	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
203	ELBA	Pozo	Barcodón 111	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
204	ELBA	Pozo	Barcodón 111	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
205	ELBA	Pozo	Barcodón 111	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
206	ELBA	Pozo	Barcodón 111	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Bajo
207	ELBA	Pozo	Barcodón 111	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
208	ELBA	Pozo	Barcodón 111	Mancha de hidrocarburo	Suelo						Bajo
209	ELBA	Pozo	Barcodón 111	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
210	ELBA	Pozo	Barcodón 111	No cuenta con guardagigante	Mantenimiento						Bajo
211	ELBA	Pozo	Barcodón 111	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo

N°	Origen de laación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
212	ELBA	Pozo	Barcodón 111	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
213	ELBA	Pozo	Barcodón 111	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
214	ELBA	Pozo	Barcodón 111	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
215	ELBA	Pozo	Barcodón 111	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
216	ELBA	Pozo	Barcodón 111	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
217	ELBA	Pozo	Barcodón 111	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
218	ELBA	Pozo	Barcodón 112	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
219	ELBA	Pozo	Barcodón 112	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
220	ELBA	Pozo	Barcodón 112	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
221	ELBA	Pozo	Barcodón 112	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
222	ELBA	Pozo	Barcodón 112	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
223	ELBA	Pozo	Barcodón 112	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
224	ELBA	Pozo	Barcodón 112	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
225	ELBA	Pozo	Barcodón 112	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
226	ELBA	Pozo	Barcodón 112	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
227	ELBA	Pozo	Barcodón 112	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
228	ELBA	Pozo	Barcodón 112	Agua con trazas de hidrocarburo en periferia del árbol de válvulas	Hidrología						Alto
229	ELBA	Pozo	Barcodón 112	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
230	ELBA	Pozo	Barcodón 112	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
231	ELBA	Pozo	Barcodón 112	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
232	ELBA	Pozo	Barcodón 113	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
233	ELBA	Pozo	Barcodón 113	Falta de tapones roscados en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
234	ELBA	Pozo	Barcodón 113	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
235	ELBA	Pozo	Barcodón 113	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
236	ELBA	Pozo	Barcodón 113	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
237	ELBA	Pozo	Barcodón 113	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
238	ELBA	Pozo	Barcodón 113	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
239	ELBA	Pozo	Barcodón 113	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
240	ELBA	Pozo	Barcodón 113	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
241	ELBA	Pozo	Barcodón 113	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
242	ELBA	Pozo	Barcodón 113	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
243	ELBA	Pozo	Barcodón 113	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
244	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
245	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Falta de tapones roscados en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
246	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
247	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
248	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
249	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
250	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
251	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
252	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Filtración en vástago de válvula en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
253	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Falta de válvula check en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
254	ELBA	Pozo	Barcodón 114	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
255	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Bajo
256	ELBA	Pozo	Barcodón 114	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
257	ELBA	Pozo	Barcodón 114	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
258	ELBA	Pozo	Barcodón 114	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
259	ELBA	Pozo	Barcodón 114	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
260	ELBA	Pozo	Barcodón 114	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
261	ELBA	Pozo	Barcodón 114	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
262	ELBA	Pozo	Barcodón 116	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
263	ELBA	Pozo	Barcodón 116	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
264	ELBA	Pozo	Barcodón 116	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
265	ELBA	Pozo	Barcodón 116	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
266	ELBA	Pozo	Barcodón 116	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
267	ELBA	Pozo	Barcodón 116	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
268	ELBA	Pozo	Barcodón 116	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
269	ELBA	Pozo	Barcodón 116	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
270	ELBA	Pozo	Barcodón 116	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
271	ELBA	Pozo	Barcodón 116	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
272	ELBA	Pozo	Barcodón 116	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
273	ELBA	Pozo	Barcodón 116	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
274	ELBA	Pozo	Barcodón 116	PPP con agua con impacto visual	Hidrología						Alto
275	ELBA	Pozo	Barcodón 118	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
276	ELBA	Pozo	Barcodón 118	Falta de brida ciega en válvula lateral izquierda	Mantenimiento						Bajo
277	ELBA	Pozo	Barcodón 118	Falta de brida ciega en válvula lateral derecha	Mantenimiento						Bajo
278	ELBA	Pozo	Barcodón 118	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
279	ELBA	Pozo	Barcodón 118	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
280	ELBA	Pozo	Barcodón 118	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
281	ELBA	Pozo	Barcodón 118	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
282	ELBA	Pozo	Barcodón 118	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo

N°	Origen derivación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
283	ELBA	Pozo	Barcodón 118	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
284	ELBA	Pozo	Barcodón 118	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
285	ELBA	Pozo	Barcodón 118	No cuenta con guardaguanado	Mantenimiento						Bajo
286	ELBA	Pozo	Barcodón 118	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
287	ELBA	Pozo	Barcodón 118	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
288	ELBA	Pozo	Barcodón 118	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
289	ELBA	Pozo	Barcodón 118	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
290	ELBA	Pozo	Barcodón 118	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
291	ELBA	Pozo	Barcodón 118	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
292	ELBA	Pozo	Barcodón 119	Falta de manómetro	Mantenimiento						Bajo
293	ELBA	Pozo	Barcodón 119	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
294	ELBA	Pozo	Barcodón 119	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
295	ELBA	Pozo	Barcodón 119	PPP sin agua con impacto visual	Suelo						Alto
296	ELBA	Pozo	Barcodón 119	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
297	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
298	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Bajo
299	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
300	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Falta de tapones roscados	Mantenimiento						Bajo
301	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Derrame de hidrocarburo debajo de porta estrangulador	Suelo						Alto
302	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Falta de tapón roscado en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
303	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
304	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Montículo con hidrocarburo intemperizado	Suelo						Alto
305	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Residuo peligroso	Suelo						Medio
306	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Presencia de chatarra	Mantenimiento						Bajo
307	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
308	ELBA	Pozo	Barcodón 121	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
309	ELBA	Pozo	Barcodón 121	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
310	ELBA	Pozo	Barcodón 121	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
311	ELBA	Pozo	Barcodón 121	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
312	ELBA	Pozo	Barcodón 121	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
313	ELBA	Pozo	Barcodón 121	No cuenta con guardaguanado	Mantenimiento						Bajo
314	ELBA	Pozo	Barcodón 121	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
315	ELBA	Pozo	Barcodón 121	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
316	ELBA	Pozo	Barcodón 121	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
317	ELBA	Pozo	Barcodón 122	Se llegó al sitio y no se encontraron indicios de árbol de válvulas, cuadro de maniobras, cercado perimetral y señalamientos.							
318	ELBA	Pozo	Barcodón 123	Falta de manómetro	Mantenimiento						Bajo
319	ELBA	Pozo	Barcodón 123	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
320	ELBA	Pozo	Barcodón 123	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
321	ELBA	Pozo	Barcodón 123	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
322	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
323	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Falta de brida ciega en válvula lateral derecha	Mantenimiento						Bajo
324	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Falta de tapones roscado en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
325	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
326	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
327	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Faltan de esparragos	Mantenimiento						Bajo
328	ELBA	Pozo	Barcodón 124	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
329	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
330	ELBA	Pozo	Barcodón 124	No cuenta con guardaguanado	Mantenimiento						Bajo
331	ELBA	Pozo	Barcodón 124	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
332	ELBA	Pozo	Barcodón 124	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
333	ELBA	Pozo	Barcodón 124	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
334	ELBA	Pozo	Barcodón 124	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
335	ELBA	Pozo	Barcodón 124	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
336	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
337	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
338	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
339	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Falta de tapón roscado en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
340	ELBA	Pozo	Barcodón 124	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
341	ELBA	Pozo	Barcodón 124	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
342	ELBA	Pozo	Barcodón 124	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
343	ELBA	Pozo	Barcodón 124	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
344	ELBA	Pozo	Barcodón 124	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
345	ELBA	Pozo	Barcodón 124	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
346	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
347	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
348	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Residuo peligroso	Suelo						Medio
349	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
350	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
351	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
352	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
353	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto

N°	Origen de laación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
354	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
355	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
356	ELBA	Pozo	Barcodón 126	No cuenta con guardagigante	Mantenimiento						Bajo
357	ELBA	Pozo	Barcodón 126	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
358	ELBA	Pozo	Barcodón 126	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
359	ELBA	Pozo	Barcodón 126	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
360	ELBA	Pozo	Barcodón 126	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
361	ELBA	Pozo	Barcodón 126	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
362	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
363	ELBA	Pozo	Barcodón 126	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
364	ELBA	Pozo	Barcodón 126	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
365	ELBA	Pozo	Barcodón 126	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
366	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
367	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Falta de tapón roscado en válvula tipo globo	Mantenimiento						Bajo
368	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Falta de tapones roscados en válvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
369	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Falta de brida ciega en válvula lateral izquierda	Mantenimiento						Bajo
370	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
371	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
372	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Resaca peligrosa a un costado del arbol de válvulas con hidrocarburo intemperizado (zona de drenaje)	Suelo						Alto
373	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
374	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
375	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Vivienda al lado suroeste del cuadro de maniobras	Suelo						Bajo
376	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Presencia de chatarra	Mantenimiento						Bajo
377	ELBA	Pozo	Barcodón 128	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
378	ELBA	Pozo	Barcodón 128	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
379	ELBA	Pozo	Barcodón 128	No cuenta con guardagigante	Mantenimiento						Bajo
380	ELBA	Pozo	Barcodón 128	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
381	ELBA	Pozo	Barcodón 128	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
382	ELBA	Pozo	Barcodón 128	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
383	ELBA	Pozo	Barcodón 128	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
384	ELBA	Pozo	Barcodón 128	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
385	ELBA	Pozo	Barcodón 128	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
386	ELBA	Pozo	Barcodón 128	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
387	ELBA	Pozo	Barcodón 128	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
388	ELBA	Pozo	Barcodón 129	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
389	ELBA	Pozo	Barcodón 129	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
390	ELBA	Pozo	Barcodón 129	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
391	ELBA	Pozo	Barcodón 129	Falta de tapones roscados en válvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
392	ELBA	Pozo	Barcodón 129	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
393	ELBA	Pozo	Barcodón 129	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
394	ELBA	Pozo	Barcodón 129	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
395	ELBA	Pozo	Barcodón 129	Faltan volantes	Mantenimiento						Bajo
396	ELBA	Pozo	Barcodón 129	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
397	ELBA	Pozo	Barcodón 129	No cuenta con guardagigante	Mantenimiento						Bajo
398	ELBA	Pozo	Barcodón 129	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
399	ELBA	Pozo	Barcodón 129	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
400	ELBA	Pozo	Barcodón 129	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
401	ELBA	Pozo	Barcodón 129	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
402	ELBA	Pozo	Barcodón 129	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
403	ELBA	Pozo	Barcodón 129	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
404	ELBA	Pozo	Barcodón 129	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
405	ELBA	Pozo	Barcodón 129	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
406	ELBA	Pozo	Barcodón 129	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
407	ELBA	Pozo	Barcodón 129	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
408	ELBA	Pozo	Barcodón 130	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
409	ELBA	Pozo	Barcodón 130	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
410	ELBA	Pozo	Barcodón 130	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
411	ELBA	Pozo	Barcodón 130	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
412	ELBA	Pozo	Barcodón 130	Mancha de hidrocarburo	Suelo						Medio
413	ELBA	Pozo	Barcodón 130	Montículo de material dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Medio
414	ELBA	Pozo	Barcodón 130	Presencia de chatarra	Mantenimiento						Bajo
415	ELBA	Pozo	Barcodón 130	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
416	ELBA	Pozo	Barcodón 130	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
417	ELBA	Pozo	Barcodón 130	No cuenta con guardagigante	Mantenimiento						Bajo
418	ELBA	Pozo	Barcodón 130	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
419	ELBA	Pozo	Barcodón 130	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
420	ELBA	Pozo	Barcodón 130	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
421	ELBA	Pozo	Barcodón 130	Falta portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
422	ELBA	Pozo	Barcodón 130	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
423	ELBA	Pozo	Barcodón 130	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
424	ELBA	Pozo	Barcodón 131	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo

N°	Origen de variación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
425	ELBA	Pozo	Barcodón 131	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
426	ELBA	Pozo	Barcodón 131	Medio árbol enterrado	Mantenimiento						Bajo
427	ELBA	Pozo	Barcodón 131	Falta de tapónes roscado en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
428	ELBA	Pozo	Barcodón 131	Filtracion en valvula tipo aguja de bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
429	ELBA	Pozo	Barcodón 131	Derrame de hidrocarburo en cuadro de maniobras	Suelo						Alto
430	ELBA	Pozo	Barcodón 131	Falta de tapón roscado en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
431	ELBA	Pozo	Barcodón 131	No cuenta con barandal de protección de contrapozo	Mantenimiento						Bajo
432	ELBA	Pozo	Barcodón 131	No cuenta con guardaguanado	Mantenimiento						Bajo
433	ELBA	Pozo	Barcodón 131	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
434	ELBA	Pozo	Barcodón 131	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
435	ELBA	Pozo	Barcodón 131	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
436	ELBA	Pozo	Barcodón 131	No cuenta con limite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
437	ELBA	Pozo	Barcodón 131	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
438	ELBA	Pozo	Barcodón 131	Monticulo de material dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Bajo
439	ELBA	Pozo	Barcodón 131	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
440	ELBA	Pozo	Barcodón 131	Mancha de hidrocarburo dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Bajo
441	ELBA	Pozo	Barcodón 131	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
442	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
443	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Falta de brida ciega en válvula lateral derecha	Mantenimiento						Bajo
444	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
445	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
446	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
447	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Contrapozo con hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
448	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Falta de rejilla Irving	Mantenimiento						Medio
449	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Derrame de hidrocarburo	Suelo						Alto
450	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
451	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Residuo peligroso	Suelo						Medio
452	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Charco de hidrocarburo	Suelo						Alto
453	ELBA	Pozo	Barcodón 132	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
454	ELBA	Pozo	Barcodón 132	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
455	ELBA	Pozo	Barcodón 132	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
456	ELBA	Pozo	Barcodón 132	No cuenta con guardaguanado	Mantenimiento						Bajo
457	ELBA	Pozo	Barcodón 132	No cuenta con limite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
458	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
459	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Monticulo con hidrocarburo intemperizado	Suelo						Alto
460	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Filtracion en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
461	ELBA	Pozo	Barcodón 132	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
462	ELBA	Pozo	Barcodón 132	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
463	ELBA	Pozo	Barcodón 132	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
464	ELBA	Pozo	Barcodón 133	Falta de manómetro	Mantenimiento						Bajo
465	ELBA	Pozo	Barcodón 133	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
466	ELBA	Pozo	Barcodón 133	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
467	ELBA	Pozo	Barcodón 133	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
468	ELBA	Pozo	Barcodón 134	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
469	ELBA	Pozo	Barcodón 134	Falta de tapónes roscado en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
470	ELBA	Pozo	Barcodón 134	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
471	ELBA	Pozo	Barcodón 134	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
472	ELBA	Pozo	Barcodón 134	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
473	ELBA	Pozo	Barcodón 134	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
474	ELBA	Pozo	Barcodón 134	Mancha de hidrocarburo proveniente de válvula tipo aguja	Mantenimiento						Medio
475	ELBA	Pozo	Barcodón 134	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
476	ELBA	Pozo	Barcodón 134	Tierra impregnada con hidrocarburo en periferia de contrapozo	Suelo						Alto
477	ELBA	Pozo	Barcodón 134	No cuenta con guardaguanado	Mantenimiento						Bajo
478	ELBA	Pozo	Barcodón 134	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
479	ELBA	Pozo	Barcodón 134	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
480	ELBA	Pozo	Barcodón 134	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
481	ELBA	Pozo	Barcodón 134	No cuenta con limite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
482	ELBA	Pozo	Barcodón 134	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
483	ELBA	Pozo	Barcodón 134	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
484	ELBA	Pozo	Barcodón 134	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
485	ELBA	Pozo	Barcodón 134	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
486	ELBA	Pozo	Barcodón 135	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
487	ELBA	Pozo	Barcodón 135	Falta de brida ciega en válvula lateral derecha	Mantenimiento						Bajo
488	ELBA	Pozo	Barcodón 135	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
489	ELBA	Pozo	Barcodón 135	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
490	ELBA	Pozo	Barcodón 135	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
491	ELBA	Pozo	Barcodón 135	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
492	ELBA	Pozo	Barcodón 135	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
493	ELBA	Pozo	Barcodón 135	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Bajo
494	ELBA	Pozo	Barcodón 135	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
495	ELBA	Pozo	Barcodón 135	Presencia de chatarra	Mantenimiento						Bajo

N°	Origen derivación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
496	ELBA	Pozo	Barcodón 135	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
497	ELBA	Pozo	Barcodón 135	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
498	ELBA	Pozo	Barcodón 135	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
499	ELBA	Pozo	Barcodón 135	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
500	ELBA	Pozo	Barcodón 135	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
501	ELBA	Pozo	Barcodón 135	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
502	ELBA	Pozo	Barcodón 135	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
503	ELBA	Pozo	Barcodón 135	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
504	ELBA	Pozo	Barcodón 135	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
505	ELBA	Pozo	Barcodón 135	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
506	ELBA	Pozo	Barcodón 136	Falta manómetro	Mantenimiento						Bajo
507	ELBA	Pozo	Barcodón 136	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
508	ELBA	Pozo	Barcodón 136	Presencia de chatarra	Mantenimiento						Bajo
509	ELBA	Pozo	Barcodón 136	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
510	ELBA	Pozo	Barcodón 136	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
511	ELBA	Pozo	Barcodón 136	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
512	ELBA	Pozo	Barcodón 136	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
513	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
514	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
515	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
516	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
517	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Árbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Bajo
518	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
519	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
520	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Montículo con hidrocarburo intemperizado	Suelo						Alto
521	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Residuo peligroso	Suelo						Medio
522	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
523	ELBA	Pozo	Barcodón 137	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
524	ELBA	Pozo	Barcodón 137	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
525	ELBA	Pozo	Barcodón 137	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
526	ELBA	Pozo	Barcodón 137	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
527	ELBA	Pozo	Barcodón 137	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
528	ELBA	Pozo	Barcodón 137	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
529	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Presencia de chatarra	Mantenimiento						Bajo
530	ELBA	Pozo	Barcodón 137	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
531	ELBA	Pozo	Barcodón 137	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
532	ELBA	Pozo	Barcodón 137	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
533	ELBA	Pozo	Barcodón 137	PPP sin agua con impacto visual	Suelo						Alto
534	ELBA	Pozo	Barcodón 138	Falta de brida ciega en válvula lateral derecha	Mantenimiento						Bajo
535	ELBA	Pozo	Barcodón 138	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
536	ELBA	Pozo	Barcodón 138	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
537	ELBA	Pozo	Barcodón 138	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
538	ELBA	Pozo	Barcodón 138	Falta de espárragos	Mantenimiento						Bajo
539	ELBA	Pozo	Barcodón 138	Árbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
540	ELBA	Pozo	Barcodón 138	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
541	ELBA	Pozo	Barcodón 138	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
542	ELBA	Pozo	Barcodón 138	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
543	ELBA	Pozo	Barcodón 138	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
544	ELBA	Pozo	Barcodón 138	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
545	ELBA	Pozo	Barcodón 138	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
546	ELBA	Pozo	Barcodón 138	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
547	ELBA	Pozo	Barcodón 138	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
548	ELBA	Pozo	Barcodón 138	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
549	ELBA	Pozo	Barcodón 138	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
550	ELBA	Pozo	Barcodón 140	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
551	ELBA	Pozo	Barcodón 140	Falta de brida ciega en válvula lateral derecha	Mantenimiento						Bajo
552	ELBA	Pozo	Barcodón 140	Falta de tapones roscados	Mantenimiento						Bajo
553	ELBA	Pozo	Barcodón 140	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
554	ELBA	Pozo	Barcodón 140	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
555	ELBA	Pozo	Barcodón 140	Sección inicial de línea de recolección expuesta (cuenta con tapones)	Mantenimiento						Bajo
556	ELBA	Pozo	Barcodón 140	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
557	ELBA	Pozo	Barcodón 140	No cuenta con camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
558	ELBA	Pozo	Barcodón 140	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
559	ELBA	Pozo	Barcodón 140	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
560	ELBA	Pozo	Barcodón 140	Árbol de válvulas dentro del área de cultivos	Mantenimiento						Bajo
561	ELBA	Pozo	Barcodón 140	Colinda con cuerpo de agua							Bajo
562	ELBA	Pozo	Barcodón 140	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
563	ELBA	Pozo	Barcodón 141	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
564	ELBA	Pozo	Barcodón 141	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
565	ELBA	Pozo	Barcodón 141	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
566	ELBA	Pozo	Barcodón 141	Filtración en válvulas de 1/2"	Mantenimiento						Medio

N°	Origen de laación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
567	ELBA	Pozo	Barcodón 141	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
568	ELBA	Pozo	Barcodón 141	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
569	ELBA	Pozo	Barcodón 141	Excavación a un costado del contrapozo	Suelo						Bajo
570	ELBA	Pozo	Barcodón 141	Monticulo Tierra impregnada con hidrocarburo en periferia del arbol de valvulas	Suelo						Alto
571	ELBA	Pozo	Barcodón 141	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
572	ELBA	Pozo	Barcodón 141	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
573	ELBA	Pozo	Barcodón 141	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
574	ELBA	Pozo	Barcodón 141	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
575	ELBA	Pozo	Barcodón 141	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
576	ELBA	Pozo	Barcodón 141	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
577	ELBA	Pozo	Barcodón 141	No cuenta con guardaguanado	Mantenimiento						Bajo
578	ELBA	Pozo	Barcodón 141	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
579	ELBA	Pozo	Barcodón 141	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
580	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
581	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
582	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
583	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
584	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
585	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
586	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
587	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	Falta de tapónes roscados	Mantenimiento						Bajo
588	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Bajo
589	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
590	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
591	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
592	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
593	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
594	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	No cuenta con guardaguanado	Mantenimiento						Bajo
595	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
596	ELBA	Pozo	Barcodón 142D	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
597	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
598	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	Faltan volantes	Mantenimiento						Bajo
599	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
600	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
601	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	Falta de tapónes roscados en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
602	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	Derrame de hidrocarburo	Suelo						Alto
603	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
604	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
605	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
606	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
607	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
608	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	No cuenta con guardaguanado	Mantenimiento						Bajo
609	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
610	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
611	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
612	ELBA	Pozo	Barcodón 143D	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
613	ELBA	Pozo	Barcodón 144	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
614	ELBA	Pozo	Barcodón 144	Falta de bridas ciegas en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
615	ELBA	Pozo	Barcodón 144	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
616	ELBA	Pozo	Barcodón 144	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
617	ELBA	Pozo	Barcodón 144	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
618	ELBA	Pozo	Barcodón 144	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
619	ELBA	Pozo	Barcodón 144	No cuenta con guardaguanado	Mantenimiento						Bajo
620	ELBA	Pozo	Barcodón 144	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
621	ELBA	Pozo	Barcodón 144	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
622	ELBA	Pozo	Barcodón 144	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
623	ELBA	Pozo	Barcodón 144	Contrapozo con agua al 60%	Hidrología						Medio
624	ELBA	Pozo	Barcodón 144	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
625	ELBA	Pozo	Barcodón 144	No cuenta con guardaguanado	Mantenimiento						Bajo
626	ELBA	Pozo	Barcodón 144	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
627	ELBA	Pozo	Barcodón 144	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
628	ELBA	Pozo	Barcodón 144	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
629	ELBA	Pozo	Barcodón 144	Falta de tapón roscado en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
630	ELBA	Pozo	Barcodón 144	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
631	ELBA	Pozo	Barcodón 145	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
632	ELBA	Pozo	Barcodón 145	Falta de brida ciega en válvula lateral izquierda	Mantenimiento						Bajo
633	ELBA	Pozo	Barcodón 145	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
634	ELBA	Pozo	Barcodón 145	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
635	ELBA	Pozo	Barcodón 145	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
636	ELBA	Pozo	Barcodón 145	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
637	ELBA	Pozo	Barcodón 145	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo

N°	Origen de laación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
638	ELBA	Pozo	Barcodón 145	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
639	ELBA	Pozo	Barcodón 145	Tierra impregnada con hidrocarburo en periferia del arbol de válvulas	Suelo						Bajo
640	ELBA	Pozo	Barcodón 145	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
641	ELBA	Pozo	Barcodón 145	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
642	ELBA	Pozo	Barcodón 145	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
643	ELBA	Pozo	Barcodón 145	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
644	ELBA	Pozo	Barcodón 145	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
645	ELBA	Pozo	Barcodón 145	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
646	ELBA	Pozo	Barcodón 145	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
647	ELBA	Pozo	Barcodón 145	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
648	ELBA	Pozo	Barcodón 145	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
649	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
650	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
651	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Falta de tapones roscado en válvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
652	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
653	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Falta de brida ciega en válvula lateral izquierda	Mantenimiento						Bajo
654	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Falta de tapones roscados	Mantenimiento						Bajo
655	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Faltan volantes	Mantenimiento						Bajo
656	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
657	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
658	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
659	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Falta de tapón roscado en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
660	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Presencia de chatarra	Mantenimiento						Bajo
661	ELBA	Pozo	Barcodón 146	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
662	ELBA	Pozo	Barcodón 146	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
663	ELBA	Pozo	Barcodón 146	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
664	ELBA	Pozo	Barcodón 146	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
665	ELBA	Pozo	Barcodón 146	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
666	ELBA	Pozo	Barcodón 146	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
667	ELBA	Pozo	Barcodón 146	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
668	ELBA	Pozo	Barcodón 146	No cuenta con camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
669	ELBA	Pozo	Barcodón 146	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
670	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
671	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
672	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
673	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Falta de brida ciega en válvula lateral izquierda	Mantenimiento						Bajo
674	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Falta de tapones roscados	Mantenimiento						Bajo
675	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
676	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
677	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Válvulas de la tubería de revestimiento enterradas	Mantenimiento						Bajo
678	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Falta de tapón roscado en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
679	ELBA	Pozo	Barcodón 147	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
680	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
681	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
682	ELBA	Pozo	Barcodón 147	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
683	ELBA	Pozo	Barcodón 147	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
684	ELBA	Pozo	Barcodón 147	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
685	ELBA	Pozo	Barcodón 147	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
686	ELBA	Pozo	Barcodón 147	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
687	ELBA	Pozo	Barcodón 147	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
688	ELBA	Pozo	Barcodón 147	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
689	ELBA	Pozo	Barcodón 147	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
690	ELBA	Pozo	Barcodón 147	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
691	ELBA	Pozo	Barcodón 147	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
692	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
693	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Falta de tapones roscado en válvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
694	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Faltan de esparragos	Mantenimiento						Bajo
695	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
696	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
697	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Válvulas de la tubería de revestimiento enterradas	Mantenimiento						Bajo
698	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
699	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
700	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
701	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
702	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
703	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Residuo peligroso	Suelo						Medio
704	ELBA	Pozo	Barcodón 150	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
705	ELBA	Pozo	Barcodón 150	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
706	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Guardaganado dañado	Mantenimiento						Bajo
707	ELBA	Pozo	Barcodón 150	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
708	ELBA	Pozo	Barcodón 150	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo

N°	Origen de variación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
709	ELBA	Pozo	Barcodón 150	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
710	ELBA	Pozo	Barcodón 150	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
711	ELBA	Pozo	Barcodón 150	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
712	ELBA	Pozo	Barcodón 150	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
713	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
714	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	Falta de tapones roscado en válvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
715	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
716	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
717	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Bajo
718	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
719	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
720	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
721	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
722	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
723	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
724	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
725	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
726	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
727	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
728	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
729	ELBA	Pozo	Barcodón 153D	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
730	ELBA	Pozo	Barcodón 154	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
731	ELBA	Pozo	Barcodón 154	Falta de brida ciega en válvula lateral derecha	Mantenimiento						Bajo
732	ELBA	Pozo	Barcodón 154	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
733	ELBA	Pozo	Barcodón 154	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
734	ELBA	Pozo	Barcodón 154	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
735	ELBA	Pozo	Barcodón 154	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
736	ELBA	Pozo	Barcodón 154	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
737	ELBA	Pozo	Barcodón 154	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
738	ELBA	Pozo	Barcodón 154	Mancha de hidrocarburo	Suelo						Medio
739	ELBA	Pozo	Barcodón 154	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
740	ELBA	Pozo	Barcodón 154	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
741	ELBA	Pozo	Barcodón 154	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
742	ELBA	Pozo	Barcodón 154	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
743	ELBA	Pozo	Barcodón 154	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
744	ELBA	Pozo	Barcodón 154	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
745	ELBA	Pozo	Barcodón 154	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
746	ELBA	Pozo	Barcodón 154	Residuos sólidos urbanos	Suelo						Bajo
747	ELBA	Pozo	Barcodón 154	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
748	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
749	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Falta de brida ciega en válvula lateral izquierda	Mantenimiento						Bajo
750	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
751	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
752	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
753	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
754	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
755	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
756	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
757	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
758	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
759	ELBA	Pozo	Barcodón 155	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
760	ELBA	Pozo	Barcodón 155	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
761	ELBA	Pozo	Barcodón 155	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
762	ELBA	Pozo	Barcodón 155	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
763	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
764	ELBA	Pozo	Barcodón 155	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
765	ELBA	Pozo	Barcodón 155	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
766	ELBA	Pozo	Barcodón 155	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
767	ELBA	Pozo	Barcodón 155	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
768	ELBA	Pozo	Barcodón 155	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
769	ELBA	Pozo	Barcodón 156	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
770	ELBA	Pozo	Barcodón 156	Falta de tapones roscado en válvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
771	ELBA	Pozo	Barcodón 156	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
772	ELBA	Pozo	Barcodón 156	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
773	ELBA	Pozo	Barcodón 156	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
774	ELBA	Pozo	Barcodón 156	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
775	ELBA	Pozo	Barcodón 156	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
776	ELBA	Pozo	Barcodón 156	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
777	ELBA	Pozo	Barcodón 156	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
778	ELBA	Pozo	Barcodón 156	Mancha de hidrocarburo	Suelo						Medio
779	ELBA	Pozo	Barcodón 156	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo

N°	Origen derivación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
780	ELBA	Pozo	Barcodón 156	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
781	ELBA	Pozo	Barcodón 156	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
782	ELBA	Pozo	Barcodón 156	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
783	ELBA	Pozo	Barcodón 156	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
784	ELBA	Pozo	Barcodón 156	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
785	ELBA	Pozo	Barcodón 156	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
786	ELBA	Pozo	Barcodón 156	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
787	ELBA	Pozo	Barcodón 156	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
788	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
789	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
790	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Falta de tapones roscado en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
791	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
792	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
793	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
794	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
795	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
796	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
797	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alta
798	ELBA	Pozo	Barcodón 157	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
799	ELBA	Pozo	Barcodón 157	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
800	ELBA	Pozo	Barcodón 157	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
801	ELBA	Pozo	Barcodón 157	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
802	ELBA	Pozo	Barcodón 157	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
803	ELBA	Pozo	Barcodón 157	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
804	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
805	ELBA	Pozo	Barcodón 157	Fauna muerta dentro del cuadro de maniobras	Fauna						Alta
806	ELBA	Pozo	Barcodón 157	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
807	ELBA	Pozo	Barcodón 157	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
808	ELBA	Pozo	Barcodón 157	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
809	ELBA	Pozo	Barcodón 157	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
810	ELBA	Pozo	Barcodón 158	No cuenta con barandal de protección	Mantenimiento						Bajo
811	ELBA	Pozo	Barcodón 158	No cuenta con manómetro	Mantenimiento						Bajo
812	ELBA	Pozo	Barcodón 158	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
813	ELBA	Pozo	Barcodón 158	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
814	ELBA	Pozo	Barcodón 159	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
815	ELBA	Pozo	Barcodón 159	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
816	ELBA	Pozo	Barcodón 159	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
817	ELBA	Pozo	Barcodón 159	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
818	ELBA	Pozo	Barcodón 159	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
819	ELBA	Pozo	Barcodón 159	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
820	ELBA	Pozo	Barcodón 159	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
821	ELBA	Pozo	Barcodón 159	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
822	ELBA	Pozo	Barcodón 159	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
823	ELBA	Pozo	Barcodón 159	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
824	ELBA	Pozo	Barcodón 159	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
825	ELBA	Pozo	Barcodón 159	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
826	ELBA	Pozo	Barcodón 159	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
827	ELBA	Pozo	Barcodón 160	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
828	ELBA	Pozo	Barcodón 160	Falta de brida ciega en válvula lateral izquierda	Mantenimiento						Bajo
829	ELBA	Pozo	Barcodón 160	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
830	ELBA	Pozo	Barcodón 160	Faltan esparragos	Mantenimiento						Bajo
831	ELBA	Pozo	Barcodón 160	Faltan volantes	Mantenimiento						Bajo
832	ELBA	Pozo	Barcodón 160	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
833	ELBA	Pozo	Barcodón 160	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
834	ELBA	Pozo	Barcodón 160	Filtracion en conexión bridada de bajante de producción	Mantenimiento						Medio
835	ELBA	Pozo	Barcodón 160	Falta de tapones de 1/2" en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
836	ELBA	Pozo	Barcodón 160	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
837	ELBA	Pozo	Barcodón 160	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
838	ELBA	Pozo	Barcodón 160	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
839	ELBA	Pozo	Barcodón 160	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
840	ELBA	Pozo	Barcodón 160	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
841	ELBA	Pozo	Barcodón 160	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
842	ELBA	Pozo	Barcodón 160	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
843	ELBA	Pozo	Barcodón 160	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
844	ELBA	Pozo	Barcodón 160	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
845	ELBA	Pozo	Barcodón 161	Equipo de sistema artificial desconectado	Mantenimiento						Bajo
846	ELBA	Pozo	Barcodón 161	Falta de bridas ciega en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
847	ELBA	Pozo	Barcodón 161	Falta de tapones roscados	Mantenimiento						Bajo
848	ELBA	Pozo	Barcodón 161	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
849	ELBA	Pozo	Barcodón 161	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
850	ELBA	Pozo	Barcodón 161	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo

N°	Origen de laación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
851	ELBA	Pozo	Barcodón 161	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alta
852	ELBA	Pozo	Barcodón 161	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
853	ELBA	Pozo	Barcodón 161	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
854	ELBA	Pozo	Barcodón 161	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
855	ELBA	Pozo	Barcodón 161	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
856	ELBA	Pozo	Barcodón 161	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
857	ELBA	Pozo	Barcodón 161	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
858	ELBA	Pozo	Barcodón 161	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
859	ELBA	Pozo	Barcodón 161	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
860	ELBA	Pozo	Barcodón 161	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
861	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
862	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Falta de tapones roscado en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
863	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Arbol de valvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
864	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
865	ELBA	Pozo	Barcodón 162	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
866	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Tote con hidrocarburo	Mantenimiento						Bajo
867	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Vegetación arborea a un costado de árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
868	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Bajante de producción desconectada	Mantenimiento						Bajo
869	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alta
870	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alta
871	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Residuo peligroso	Suelo						Medio
872	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Presencia de chatarra	Mantenimiento						Bajo
873	ELBA	Pozo	Barcodón 162	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
874	ELBA	Pozo	Barcodón 162	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
875	ELBA	Pozo	Barcodón 162	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
876	ELBA	Pozo	Barcodón 162	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
877	ELBA	Pozo	Barcodón 162	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
878	ELBA	Pozo	Barcodón 162	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
879	ELBA	Pozo	Barcodón 162	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
880	ELBA	Pozo	Barcodón 162	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
881	ELBA	Pozo	Barcodón 163	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
882	ELBA	Pozo	Barcodón 163	Falta de tapones roscado en valvulas laterales	Mantenimiento						Bajo
883	ELBA	Pozo	Barcodón 163	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
884	ELBA	Pozo	Barcodón 163	Falta de brida ciega en válvula lateral derecha	Mantenimiento						Bajo
885	ELBA	Pozo	Barcodón 163	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
886	ELBA	Pozo	Barcodón 163	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
887	ELBA	Pozo	Barcodón 163	Falta de tapón roscado en conexión tipo T de valvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
888	ELBA	Pozo	Barcodón 163	Derrame de hidrocarburo en periferia del arbol de valvulas	Suelo						Alta
889	ELBA	Pozo	Barcodón 163	Montículo con hidrocarburo intemperizado	Suelo						Alta
890	ELBA	Pozo	Barcodón 163	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alta
891	ELBA	Pozo	Barcodón 163	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
892	ELBA	Pozo	Barcodón 163	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
893	ELBA	Pozo	Barcodón 163	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
894	ELBA	Pozo	Barcodón 163	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
895	ELBA	Pozo	Barcodón 163	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
896	ELBA	Pozo	Barcodón 163	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
897	ELBA	Pozo	Barcodón 163	tanque de boca a pozo	Mantenimiento						Bajo
898	ELBA	Pozo	Barcodón 163	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
899	ELBA	Pozo	Barcodón 163	PPP con agua con impacto visual	Hidrología						Alta
900	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
901	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Fuga por pase de válvula maestra	Mantenimiento						Alta
902	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
903	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
904	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Falta de tapón roscado en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
905	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Falta de tapón roscado en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
906	ELBA	Pozo	Barcodón 164	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
907	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Residuo peligroso	Suelo						Medio
908	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alta
909	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Agua con trazas de hidrocarburo en periferia del árbol de válvulas	Hidrología						Medio
910	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
911	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alta
912	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Residuo peligroso	Suelo						Medio
913	ELBA	Pozo	Barcodón 164	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
914	ELBA	Pozo	Barcodón 164	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
915	ELBA	Pozo	Barcodón 164	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
916	ELBA	Pozo	Barcodón 164	No cuenta con guardaganado	Mantenimiento						Bajo
917	ELBA	Pozo	Barcodón 164	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
918	ELBA	Pozo	Barcodón 164	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
919	ELBA	Pozo	Barcodón 164	PPP con agua con impacto visual	Hidrología						Alta
920	ELBA	Pozo	Barcodón 164	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
921	ELBA	Pozo	Barcodón 164	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo

N°	Origen derivación	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Factor Afectado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
922	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
923	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
924	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
925	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
926	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Falta de tapón roscado en válvula tipo globo	Mantenimiento						Bajo
927	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
928	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
929	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
930	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Residuo peligroso	Suelo						Medio
931	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
932	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Membrana a un costado del árbol de válvulas con agua y trazas de hidrocarburo	Mantenimiento						Bajo
933	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Falta de dique de contención en tanque de boca a pozo	Mantenimiento						Bajo
934	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Falta de puesta tierra en tanque de boca a pozo	Mantenimiento						Bajo
935	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Falta de mochetas en línea de descarga en tanque de boca a pozo	Mantenimiento						Bajo
936	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Derrame de hidrocarburo a un costado de tanque de boca a pozo	Suelo						Alto
937	ELBA	Pozo	Barcodón 165	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
938	ELBA	Pozo	Barcodón 165	No cuenta con guardagigante	Mantenimiento						Bajo
939	ELBA	Pozo	Barcodón 165	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
940	ELBA	Pozo	Barcodón 165	No cuenta con contrapozo	Mantenimiento						Bajo
941	ELBA	Pozo	Barcodón 165	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
942	ELBA	Pozo	Barcodón 165	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
943	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
944	ELBA	Pozo	Barcodón 165	Montículo de material dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Bajo
945	ELBA	Pozo	Barcodón 165	PPP sin agua con impacto visual	Suelo						Alto
946	ELBA	Pozo	Barcodón 165	PPP sin agua con impacto visual	Suelo						Alto
947	ELBA	Pozo	Barcodón 165	PPP sin agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
948	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Falta de brida y capuchón en válvula de sondeo	Mantenimiento						Bajo
949	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Falta de brida ciega en válvula lateral izquierda	Mantenimiento						Bajo
950	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Falta de esparragos	Mantenimiento						Bajo
951	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Falta de tapones roscados en válvulas de la tubería de revestimiento	Mantenimiento						Bajo
952	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Falta de tapones de 1/2 en válvulas tipo aguja	Mantenimiento						Bajo
953	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Falta de volantes	Mantenimiento						Bajo
954	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Corrosión en árbol de válvulas	Mantenimiento						Bajo
955	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Arbol de válvulas con manchas de hidrocarburo	Mantenimiento						Medio
956	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Contrapozo asfaltado	Mantenimiento						Medio
957	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Montículo de material con hidrocarburo intemperizado	Suelo						Alto
958	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Corrosión en bajante de producción	Mantenimiento						Bajo
959	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Hidrocarburo intemperizado dentro del cuadro de maniobras	Suelo						Alto
960	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Residuo peligroso	Suelo						Medio
961	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Tubería expuesta	Mantenimiento						Bajo
962	ELBA	Pozo	Barcodón 169	No cuenta con portón de acceso	Mantenimiento						Bajo
963	ELBA	Pozo	Barcodón 169	No cuenta con señalamientos en acceso al pozo	Mantenimiento						Bajo
964	ELBA	Pozo	Barcodón 169	No cuenta con cercado perimetral	Mantenimiento						Bajo
965	ELBA	Pozo	Barcodón 169	Falta de mantenimiento al cuadro de maniobras	Mantenimiento						Bajo
966	ELBA	Pozo	Barcodón 169	No cuenta con límite de velocidad en camino de acceso	Mantenimiento						Bajo
967	ELBA	Pozo	Barcodón 169	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
968	ELBA	Pozo	Barcodón 169	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo
969	ELBA	Pozo	Barcodón 169	PPP con agua sin impacto visual	Mantenimiento						Bajo



Nº	Origen de la lesión	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Coordenadas UTM SRG UTM		Pav. o Estado	Acción Correctiva	Responsable de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de la Redacción
					XG	YG							
1	ELBA	LDR	Barandón 105	Obra hidráulica abandonada	605345	2405889	Mantenimiento						Baja
2	ELBA	LDR	Barandón 105	Abol raíz profunda	605357	2407296	Mantenimiento						Baja
3	ELBA	LDR	Barandón 105	Tubería vista agua	605440	2407391	Mantenimiento						Baja
4	ELBA	LDR	Barandón 104	Hidrocarburo intemperizado	605559	2405475	Suele						Baja
5	ELBA	LDR	Barandón 104	Vegetación aérea	605363	2406074	Mantenimiento						Baja
6	ELBA	LDR	Barandón 104	Material de obra hidráulica abandonada	605563	2404717	Mantenimiento						Baja
7	ELBA	LDR	Barandón 105	No cuenta con línea de recolección	605591	2406089							B
8	ELBA	LDR	Barandón 10705	Colinda con cuerpo de agua	605542	2407623							Baja
9	ELBA	LDR	Barandón 105	Mancha de hidrocarburo	606211	2407331	Suele						Medio
10	ELBA	LDR	Barandón 105	Trazo Escorrido intermitente	606182	2407339							Baja
11	ELBA	LDR	Barandón 105	Hidrocarburo intemperizado	606181	2407354	Suele						Baja
12	ELBA	LDR	Barandón 105	Tubería expuesta	606184	2407246	Mantenimiento						Baja
13	ELBA	LDR	Barandón 105	Hidrocarburo intemperizado	606184	2407246	Suele						Baja
14	ELBA	LDR	Barandón 105	Puede caído dañado	606184	2407246	Mantenimiento						Baja
15	ELBA	LDR	Barandón 105	Vegetación densa	606199	2407045	Mantenimiento						Baja
16	ELBA	LDR	Barandón 105	Vegetación herbácea	606177	2407064	Mantenimiento						Baja
17	ELBA	LDR	Barandón 105	Vegetación arbustiva	606193	2407193	Mantenimiento						Baja
18	ELBA	LDR	Barandón 105	Colinda con cuerpo de agua	605642	2404991							Baja
19	ELBA	LDR	Barandón 111	Abol de raíz profunda	606759	2404973	Mantenimiento						Medio
20	ELBA	LDR	Barandón 111	Pata de sellamiento	606523	2404904	Mantenimiento						Baja
21	ELBA	LDR	Barandón 111	Humidimeto con tubería expuesta	606573	2404939	Suele						Medio
22	ELBA	LDR	Barandón 111	Puede caído dañado	606523	2404904	Mantenimiento						Baja
23	ELBA	LDR	Barandón 112	Vegetación arbustiva sobre derecho de vía	606755	2407195	Mantenimiento						Baja
24	ELBA	LDR	Barandón 105	Vegetación arbustiva	605542	2405091	Mantenimiento						Baja
25	ELBA	LDR	Barandón 104	Abol de raíz profunda	605759	2404973	Mantenimiento						Medio
26			Barandón 115	Cauce por cuerpo de agua									
27	ELBA	LDR	Barandón 115	No cuenta con sellamiento tipo r	605240	2407292	Mantenimiento						Baja
28	ELBA	LDR	Barandón 115	No cuenta con sellamiento tipo r	605291	2407579	Mantenimiento						Baja
29	ELBA	LDR	Barandón 115	Vegetación arbustiva	605256	2407503	Mantenimiento						Baja
30			Barandón 115	Cauce por cuerpo de agua	605375	2407548							
31	ELBA	LDR	Barandón 115	Vegetación densa	605523	2407045							Baja
32	ELBA	LDR	Barandón 115	Vegetación densa	605549	2407794	Mantenimiento						Baja
33	ELBA	LDR	Barandón 115	Humidimeto	606551	2407794	Suele						Baja
34	ELBA	LDR	Barandón 115	Vegetación densa	605655	2407777	Mantenimiento						Baja
35	ELBA	LDR	Barandón 115	Humidimeto	606573	2407744	Suele						Baja
36	ELBA	LDR	Barandón 115	Tubería expuesta	605914	2407733	Mantenimiento						Medio
37	ELBA	LDR	Barandón 115	Humidimeto	605529	2407069	Suele						Baja
38	ELBA	LDR	Barandón 115	Colinda con cuerpo de agua	605542	2407323							Baja
39	ELBA	LDR	Barandón 115	Colinda con cuerpo de agua	605511	2407537							Baja
40	ELBA	LDR	Barandón 115	Hidrocarburo intemperizado	605527	2407575	Suele						Baja
41	ELBA	LDR	Barandón 115	Montículo de tierra impregnada con hidrocarburo	605525	2407447	Suele						Baja
42	ELBA	LDR	Barandón 115	Presa de agua con posible afectación	605531	2407448	Hidrología						Baja
43	ELBA	LDR	Barandón 115	Tubería oculta	606551	2407139	Mantenimiento						Baja
44	ELBA	LDR	Barandón 115	Hidrocarburo intemperizado	606551	2407139	Suele						Baja
45	ELBA	LDR	Barandón 115	Tubería expuesta	606292	2407048	Mantenimiento						Baja
46	ELBA	LDR	Barandón 115	Humidimeto	606139	2407512	Suele						Baja
47	ELBA	LDR	Barandón 121	Hidrocarburo intemperizado	606186	2407692	Suele						Baja
48	ELBA	LDR	Barandón 121	Vegetación arborea	605163	2407518							Baja
49	ELBA	LDR	Barandón 121	Derriame de hidrocarburo	606159	2407496	Suele						Baja
50	ELBA	LDR	Barandón 121	Tubería abandonada	606145	2407642	Mantenimiento						Baja
51	ELBA	LDR	Barandón 121	Puede tipo R dañado	606145	2407642	Mantenimiento						Baja
52	ELBA	LDR	Barandón 121	Tubería expuesta	606148	2407617	Mantenimiento						Baja
53	ELBA	LDR	Barandón 121	Hidrocarburo intemperizado	605529	2407509							Baja
54	ELBA	LDR	Barandón 121	Hidrocarburo intemperizado	606194	2407392	Suele						Baja
55	ELBA	LDR	Barandón 121	Puede Tipo 4 dañado	605542	2407623	Mantenimiento						Baja
56	ELBA	LDR	Barandón 121	Hidrocarburo intemperizado	606440	2407292	Suele						Baja
57	ELBA	LDR	Barandón 121	Puede tipo R dañado	606059	2407239	Mantenimiento						Baja
58	ELBA	LDR	Barandón 121	Vegetación densa	606199	2407045	Mantenimiento						Baja
59	ELBA	LDR	Barandón 124	Vegetación densa	605534	2404951	Mantenimiento						Baja
60	ELBA	LDR	Barandón 124	Colinda con cuerpo de agua	605551	2407117							Baja
61	ELBA	LDR	Barandón 124	Vegetación arbustiva	605557	2407059	Mantenimiento						Baja
62	ELBA	LDR	Barandón 125	Pata de sellamiento	605523	2404904	Mantenimiento						Baja
63	ELBA	LDR	Barandón 125	Tubería expuesta en humidimeto	605573	2404939	Mantenimiento						Baja
64	ELBA	LDR	Barandón 125	Vegetación sobre derecho de vía	605363	2405425	Mantenimiento						Baja
65	ELBA	LDR	Barandón 125	Pata de sellamiento tipo r	605564	2404204	Mantenimiento						Baja
66	ELBA	LDR	Barandón 125	Vegetación densa	606124	2404535	Mantenimiento						Baja
67	ELBA	LDR	Barandón 125	Puede tipo R dañado	605542	2407176	Mantenimiento						Baja
68	ELBA	LDR	Barandón 135	Hidrocarburo intemperizado	605541	2405763	Suele						Baja
69	ELBA	LDR	Barandón 135	Humidimeto (con hidrocarburo intemperizado)	606531	2407552	Suele						Baja
70	ELBA	LDR	Barandón 135	Humidimeto	606455	2407537	Suele						Baja
71	ELBA	LDR	Barandón 135	Hidrocarburo intemperizado	606495	2407529	Suele						Baja
72	ELBA	LDR	Barandón 135	Hidrocarburo intemperizado	606464	2407523	Suele						Baja
73	ELBA	LDR	Barandón 135	Hidrocarburo intemperizado	606465	2407518	Mantenimiento						Baja
74	ELBA	LDR	Barandón 135	Puede caído dañado	606455	2407518	Mantenimiento						Baja
75	ELBA	LDR	Barandón 135	Puede tipo R dañado	606455	2407518	Mantenimiento						Baja
76	ELBA	LDR	Barandón 135	Hidrocarburo intemperizado	606455	2407509	Suele						Baja
77	ELBA	LDR	Barandón 135	Mancha de hidrocarburo	606597	2407409	Suele						Medio
78	ELBA	LDR	Barandón 135	Hidrocarburo intemperizado	605543	2407477	Suele						Baja
79	ELBA	LDR	Barandón 135	Zona baja	606537	2407446							
80	ELBA	LDR	Barandón 135	Escorrentía temporal	606511	2407453							
81	ELBA	LDR	Barandón 135	Zona baja	606213	2407153							Baja
82	ELBA	LDR	Barandón 135	Escorrentía con hidrocarburo intemperizado	606244	2407153	Suele						Baja
83	ELBA	LDR	Barandón 135	Escorrentía con hidrocarburo intemperizado	606182	2407276	Suele						Baja
84	ELBA	LDR	Barandón 135	Tubería expuesta con escarmentado	606187	2407352	Mantenimiento						Medio
85	ELBA	LDR	Barandón 135	Montículo de hidrocarburo intemperizado	606173	2407245	Suele						Baja
86	ELBA	LDR	Barandón 134	Tubería expuesta	606511	2407749	Mantenimiento						Medio
87	ELBA	LDR	Barandón 135	Tubería oculta	606547	2404572	Mantenimiento						Baja
88	ELBA	LDR	Barandón 135	Montículo de material	606547	2404572	Suele						Baja
89	ELBA	LDR	Barandón 135	Montículo de material	606529	2404915	Suele						Baja
90	ELBA	LDR	Barandón 135	Colinda con cuerpo de agua	605554	2405053							Baja
91	ELBA	LDR	Barandón 137	Derriame de hidrocarburo	605544	2404559	Suele						Baja
92	ELBA	LDR	Barandón 135	Vegetación herbácea	605523	2407045	Mantenimiento						Baja
93	ELBA	LDR	Barandón 135	Sellamiento dañado	607191	2404477	Mantenimiento						Baja
94	ELBA	LDR	Barandón 135	Puede tipo R dañado	607193	2404559	Mantenimiento						Baja
95	ELBA	LDR	Barandón 135	Puede tipo 4 dañado	607079	2404529	Mantenimiento						Baja
96	ELBA	LDR	Barandón 135	Colinda con cuerpo de agua	605555	2404535							Baja
97	ELBA	LDR	Barandón 135	Sellamiento dañado	606712	2404445	Mantenimiento						Baja
98	ELBA	LDR	Barandón 135	Humidimeto	606719	2404355							Baja
99	ELBA	LDR	Barandón 135	Puede tipo R dañado	606552	2404559	Mantenimiento						Baja
100	ELBA	LDR	Barandón 135	Puede tipo R dañado	606440	2404239	Mantenimiento						Baja
101	ELBA	LDR	Barandón 135	Derriame de hidrocarburo	606445	2404113	Suele						Baja
102	ELBA	LDR	Barandón 135	Derriame de hidrocarburo	606442	2404055	Suele						Baja
103	ELBA	LDR	Barandón 135	Humidimeto	606444	2404072							Baja
104	ELBA	LDR	Barandón 135	Hidrocarburo intemperizado	606441	2404052	Suele						Baja
105	ELBA	LDR	Barandón 140	Montículo de material	607555	2407739	Suele						Baja
106	ELBA	LDR	Barandón 136	Abol de raíz profunda	607427	2407693	Mantenimiento						Baja
107	ELBA	LDR	Barandón 136	Abol de raíz profunda	607295	2407712	Mantenimiento						Baja
108	ELBA	LDR	Barandón 136	Colinda con cuerpo de agua	606594	2407363							Baja
109	ELBA	LDR	Barandón 140	Abol de raíz profunda	606547	2404572	Mantenimiento						Medio
110	ELBA	LDR	Barandón 141	Abol de raíz profunda	606547	2404572	Mantenimiento						Medio
111	ELBA	LDR	Barandón 141	Colinda con cuerpo de agua	606547	2404572							Baja
112	ELBA	LDR	Barandón 14205	Colinda con cuerpo de agua	606554	2404553							Baja
113	ELBA	LDR	Barandón 1405	Vegetación arbustiva	606271	2404119	Mantenimiento						Baja
114	ELBA	LDR	Barandón 1405	Puede tipo 4 dañado	606259	2407982	Mantenimiento						Baja
115	ELBA	LDR	Barandón 14205	Puede tipo R dañado	606535	2407479	Mantenimiento						Baja
116	ELBA	LDR	Barandón 144	Pata de sellamiento	606523	2404579	Mantenimiento						Baja
117	ELBA	LDR	Barandón 145	Tubería expuesta	606440	2407739	Mantenimiento						Medio
118	ELBA	LDR	Barandón 147	Tubería expuesta en escorrentía intermitente	607095	2407117	Mantenimiento						

Nº	Origen de la lesión	Tipo de Obra	Instalación	Descripción anomalía	Coordenadas WGS 84 UTM		Factor Afectado	Acción Correctiva	Plazo máximo de Corrección	Fecha de Corrección	Comentarios	Estado Actual	Nivel de Afectación
					X	Y							
132	ELBA	LDR	Sanatorio 153	Tubería expuesta	606539	2403427	Mantenimiento						Medio
133	ELBA	LDR	Sanatorio 151	Sellamiento dañado	606729	2403409	Mantenimiento						Bajo
134	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Roller de mangas de Negro RSU	606717	2403403	Mantenimiento						Bajo
135	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Montaje de material con hidrocarburo intemperizado	606644	2403117	Suele						Alto
136	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Derriame de Hidrocarburo	606642	2403139	Suele						Alto
137	ELBA	LDR	Sanatorio 151	Abol de raíz profunda	606547	2403372	Mantenimiento						Medio
138	ELBA	LDR	Sanatorio 152	Abol de raíz profunda	606583	2403234	Mantenimiento						Medio
139	ELBA	LDR	Sanatorio 152	Colinda con cuerpo de agua	606542	2407623							
140	ELBA	LDR	Sanatorio 152	Tubería expuesta	606592	2403175	Mantenimiento						Medio
141	ELBA	LDR	Sanatorio 152	Colinda con cuerpo de agua	606539	2407403							
142	ELBA	LDR	Sanatorio 154	Pala de sellamiento tipo I	606519	2403254	Mantenimiento						Bajo
143	ELBA	LDR	Sanatorio 154	Vegetación sobre derecho de vía	606534	2405143	Mantenimiento						Bajo
144	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Derriame de hidrocarburo	606551	2404855	Suele						Alto
145	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Derriame de hidrocarburo	606523	2404871	Suele						Alto
146	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Tubería expuesta	606572	2405331	Mantenimiento						Medio
147	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Cruce de agua con tazar de hidrocarburo	606572	2405331	Suele						Bajo
148	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Hederos sobre abanico	606572	2405331	Suele						Bajo
149	ELBA	LDR	Sanatorio 155	Hundimiento	606599	2405321							Bajo
150	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Tubería expuesta	606513	2404548	Mantenimiento						Medio
151	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Tubería expuesta	606599	2404548	Mantenimiento						Medio
152	ELBA	LDR	Sanatorio 150	cañido dañado	606514	2404301	Mantenimiento						Bajo
153	ELBA	LDR	Sanatorio 150	cañido dañado	606539	2404396	Mantenimiento						Bajo
154	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Tubería oscura	606647	2407369	Mantenimiento						Bajo
155	ELBA	LDR	Sanatorio 150	Sellamiento dañado	606655	2407366	Mantenimiento						Bajo
156	ELBA	LDR	Sanatorio 153	Podé tipo H dañado	606594	2405035	Mantenimiento						Bajo
157	ELBA	Duché	Oleoducto	Sellamiento dañado	606076	2407183	Mantenimiento						Bajo
158	ELBA	Duché	Oleoducto	Quemador Mandado de Hidrocarburo	606091	2407303	Mantenimiento						Bajo
159	ELBA	Duché	Oleoducto	Podé tipo H dañado	606645	2405035	Mantenimiento						Bajo
160	ELBA	Duché	Oleoducto	Tubería expuesta - Hidrocarburo intemperizado	606668	2405562	Mantenimiento						Alto
161	ELBA	Duché	Oleoducto	Podé cañido dañado	606736	2405519	Mantenimiento						Bajo
162	ELBA	Duché	Oleoducto	Podé tipo 4 dañado	606742	2405483	Mantenimiento						Bajo
163	ELBA	Duché	Oleoducto	Podé tipo H dañado	607137	2404482	Mantenimiento						Bajo
164	ELBA	Duché	Oleoducto	Hidrocarburo intemperizado	607137	2404482	Suele						Alto