

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA SUPERVISIÓN EN  
CAMPO DEL OLEODUCTO 8" (BATERÍA DE  
SEPARACIÓN BARCODÓN 1 A BATERÍA  
CONSTITUCIONES 1) DENTRO Y FUERA DEL AREA  
CONTRACTUAL BARCODÓN.**



**ESTA HOJA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE**



**Fotografía 1.-** Inicio de la salida del oleoducto dentro de la batería de separación  
X: 606118 Y: 2497142.



**Fotografía 2.-** Salida del ducto de la batería de separación X: 606076 Y: 2497103.



**Fotografía 3.-** Indicador de cruce con camino de acceso ladeado X: 606076 Y: 2497103.





**Fotografía 4.-** Quemador dentro del derecho de vía del oleoducto de 8", con hidrocarburo intemperizado en su estructura y en la periferia. X: 606091 Y: 2497038.



**Fotografía 5.-** Poste tipo R KM 1 + 200 LDD 8" derribado X: 606486 Y: 2496693.



**Fotografía 6.-** Tubería expuesta sobre derecho de vía del Oleoducto de 8"X: 606660  
Y: 2495682.





**Fotografía 7.-** Poste catódico enterrado sobre derecho de vía 10" - 8" X: 606736  
Y: 2495519.



**Fotografía 8.-** Señalamiento tipo 4 dañado X: 606742 Y: 2495488.



**Fotografía 9.-** Poste tipo R derribado y sin rotulación X: - 607197 Y: 2494432.



Fotografías  
eliminadas por ser  
datos personales.  
Fundamento en el  
art. 113 Fracción I  
de la Ley Federal  
de Transparencia y  
Acceso a la  
Información  
Pública.



**Fotografía 10.-** Hidrocarburo intemperizado sobre derecho de vía X: 607197 Y: 2494432.





**Fotografía 11.-** Hidrocarburo intemperizado sobre derecho de vía X: 607210 Y: 2494435.



**Fotografía 12.-** Hidrocarburo intemperizado sobre DDV 35m X 50m X: 607594 Y: 2493874.



**Fotografía 13.-** Seguimiento de derecho de vía del oleoducto X:607607 Y: 2493871.





**Fotografía 14.-** Poste tipo R sin rotulación, derribado X: 607624 Y: 2493731.





**Fotografía 15.-** Posible presa de quema con hidrocarburo intemperizado X: 607749  
Y: 2493317.



**Fotografía 16.-** Árboles de raíces profundas sobre derecho de vía X:  
608012 Y: 2492517.



**Fotografía 17.-** Poste tipo 4 dañado X: 608430 Y: 2491593.





**Fotografía 18.-** Chatarra sobre derecho de vía (barandal de protección) X: 608440  
Y: 2491574.





**Fotografía 19.-** Poste tipo R derribado y sin rotulación del kilometraje X: 608507  
Y: 2491416.



**Fotografía 20.-** Señalamiento tipo 4 con corrosión y sin rotulación X: 608570 Y: 2491279.



**Fotografía 21.-** Hidrocarburo intemperizado sobre derecho de vía X: 608677 Y: 2491013.





**Fotografía 22.-** Hidrocarburo intemperizado sobre derecho de vía X: 608702 Y: 2490994.





**Fotografía 23.-** Restos de fauna (armadillo) sobre derecho de vía X: 608718 Y: 2490947.



**Fotografía 24.-** Hidrocarburo intemperizado sobre derecho de vía X: 608737 Y: 2490945.



**Fotografía 25.-** Poste tipo 4 derribado X: 608764 Y: 2490834.





**Fotografía 26.-** Seguimiento de derecho de vía del oleoducto X:  
609284 Y: 2489627.



**Fotografía 27.-** Hidrocarburo intemperizado sobre derecho de vía X: 609305 Y: 2489609.



**Fotografía 28.-** Poste tipo R sin rotulación de kilometraje X: 609338  
Y: 2489504.





**Fotografía 29.-** Hidrocarburo intemperizado sobre derecho de vía: 1.  
X: 609409 Y: 2489427 10 m X 10 m 2. X: 609413 Y: 2489387  
8m X 8m 3. X: 609388 Y: 2489375 10m X 8m.



**Fotografía 30.-** Válvula de seccionamiento sin rotulación X: 609377  
Y: 2489422.



**Fotografía 31.-** Corrosión en válvula de seccionamiento X: 609377 Y: 2489422.





**Fotografía 32.-** Poste tipo R dañado, Km 7+650, X: 609427 Y: 2489290.



**Fotografía 33.-** Árbol contaminado con hidrocarburo intemperizado alrededor del tronco a un costado del derecho de vía X: 609447 Y: 249253.



**Fotografía 34.-** Hidrocarburo intemperizado sobre derecho de vía, X: 609500 Y: 2489128.





**Fotografía 35.-** Árboles de raíz profunda sobre derecho de vía, X:  
609513 Y: 2489043.



**Fotografía 36.-** Área contaminada con hidrocarburo Aprox. 0.34 Ha X: 609679 Y: 2488894.



**Fotografía 37.-** Poste tipo R LDD 8" km 8+450 derribado, X: 609734  
Y: 2488600.



Fotografías  
eliminadas por  
ser datos  
personales.  
Fundamento en  
el art. 113  
Fracción I de la  
Ley Federal de  
Transparencia y  
Acceso a la  
Información  
Pública.



**Fotografía 38.-** Hundimiento sobre derecho de vía X: 609808 Y: 2488429.



**Fotografía 39.-** Poste tipo R LDD 8" km 8+850 derribado, X: 609877  
Y: 2488253.



**Fotografía 40.-** Hidrocarburo intemperizado sobre derecho de vía, X: 610398 Y: 2487158.





**Fotografía 41.-** Hundimiento sobre derecho de vialnicio X: 610435 Y: 2487133Final X: 610448 Y: 2487109.



**Fotografía 42.-** Zanja sobre derecho de vía, X: 610461 Y: 2486916, restos de fauna dentro de zanja.



**Fotografía 43.-** Hidrocarburo intemperizado sobre derecho de vía, X: 610577 Y: 2486628.





**Fotografía 44.-** Hidrocarburo intemperizado sobre derecho de vía: Inicio X: 610598  
Y: 2486579 Final X: 610571 Y: 2486555.



**Fotografía 45.-** Poste tipo R LDD 8" km 11+300 derribado, X: 610737 Y: 2486281.



**Fotografía 46.-** Llegada a Batería Constituciones X: 610996 Y: 2485674.